

140430 Pinup

Hensikten med oppheng er en skissemessig generalprøve av presentasjonen og en siste sjekk på prosjektet.

En "komplett" presentasjon vil inneholde alle tegninger og tekst i riktig målestokk/størrelse og plassering selv om de forskjellige tegningene /modellene vil være ikke helt ferdig.

Hver gruppe forbereder en presentasjon som er maks 3,6 m bred (3 hvite plater) og suppleres med nødvendige modeller. Den visuelle presentasjonen skal kommunisere prosjektet uten muntlig fremleggelse.

Gruppe-navn påføres presentasjonen

[Veiledende liste for innlevert material](#)

[OPPHENGalt3.pdf](#)



Noen praktiske tips

PLANER

- planer skal kotesettes for å etablere forhold til snitt
- nordpil eller nordorientering
- bruk heller mer enn mindre tekst (også som plantekst)
- har dere brukt aksesystem så kan det gjerne tegnes
- hva er tett - hva er åpent ?? tung lett ? heller overdriv i forhold til dimensjon/veggykkelse.

MÅLESTOKK

- bevisst forhold til målestokk - bruk kjente målestokker (ikke 1:236)
- helst ikke bruk målestokker som ligger inntil hverandre (altså ikke 1:200-1:100 , 1:500-1:200). "Hopp over" en målestokk både i tegning og modell. Det betyr ikke at man ikke kan ha plan, snitt og modell i samme målestokk.

LAYOUT

1. samle alt materialet
2. bestem størrelse på tegningene som er konstante
3. bestem rekkefølge
4. lag grid med spalter
5. ikke bruk for mange fonter