



Nils Kr. Rossing

Servicehefte – “Ut og fly – størst verdi”



September 2019

Denne siden er blank

Servicehefte – “Ut og fly – størst verdi”

Nils Kr. Rossing

Servicehefte – “Ut og fly – størst verdi”

Trondheim 2019

ISBN 978-82-92088-64-7

Bidragsytere:

Nils Kr. Rossing, (nkr@vitensenteret.com) Vitensenteret i Trondheim

Layout og redigering: Nils Kr. Rossing, Vitensenteret i Trondheim

Tekst og bilder: Nils Kr. Rossing, Vitensenteret i Trondheim

Faglige spørsmål rettes til:

Vitensenteret i Trondheim

v/Nils Kr. Rossing

nkr@vitensenteret.com

Kongensgate 1

7013 Trondheim

Postboks 117

7400 Trondheim

Vitensenteret i Trondheim

Telefon: 73 59 61 23

Telefaks: 73 59 61 20

<http://www.vitensenteret.com/>

Rev 2.1 – 14.09.19



Modellen er betalt av Jernbanemuseet.



Forord

Heftet gir en kortfattet orientering om bruk og vedlikehold av installasjonen “Ut og fly – størst verdi” som er utviklet som et delprosjekt under Abel-fond-prosjektet som startet i 2011 og avsluttes ved årsslutt 2015. Utvikling av rike interaktive installasjoner for bruk ved Vitensenter, har vært et samarbeid mellom Vitensenteret i Trondheim og VilVite i Bergen. I løpet av prosjektet er det utviklet to interaktive modeller ved VilVite og to ved Vitensenteret i Trondheim (ViT). Det har vært et krav at utstillingene skal handle om matematikk og utviklet i tråd med intensjonen om “Active prolonged engagement”, et prinsipp utviklet ved Exploratorium i San Fransisco.

ViT har utviklet modellene “Nærmest null”, hvorav åtte er levert i løpet av februar og mars 2015, og fire “Ut og fly – størst verdi” som er levert i løpet av juni 2015. Prototypene er utviklet ved ViT av **Nils Kr. Rossing, Steinar Løken-Olsen, Henning Lundh og Frode Willmann**. Science Project Ltd. London ved **Guy Griffin** har utviklet og produsert de endelige kabinettene som er sendt til Trondheim og montert og testet av **Torgeir Rossing og Nils Kr. Rossing**.

I 2018 kom det en henvendelse fra Jernbanemuseet på Hamer, med forespørsel om å kjøpe en kopi av modellen. I januar 2019 gikk det en forespørsel til Science Project med forespørsel om de kunne lage en kopi av kabinettet. Kabinettet ble levert 20. august 2019, hvorpå elektronikken ble montert av Nils Kr. Rossing ved Vitensenteret.

Dette heftet gir en første innføring i bruk og vedlikehold av “Ut og fly – størst verdi”. Heftet vil bli oppdatert med tips til feilsökning etter hvert som vi får større erfaring med modellene i utstilling. Det vil også bli opprettet en hjemmeside hvor siste utgave av heftet vil kunne lastes ned.

Vitensenteret i Trondheim
September 2019

Nils Kr. Rossing





Innhold

| | |
|---|-----------|
| 1 Innledning | 9 |
| 2 Montering, oppstart og service | 11 |
| 2.1 Montering | 11 |
| 2.2 Oppstart og reset | 12 |
| 2.3 Lyssetting | 12 |
| 2.4 Gjenstands-brikkene | 12 |
| 2.5 Oppdatering av programvare | 12 |
| 3 Kort beskrivelse av installasjonens oppbygning | 15 |
| 3.1 Kontrollenhet | 15 |
| 3.2 Lyssensorene (LDR) | 15 |
| 3.3 Displaykortene | 15 |
| 3.4 Strømforsyningen (Power supply) | 15 |
| 3.5 Vifta | 16 |
| 4 Justering og feilretting | 16 |
| 4.1 Feil belysning - justering av terskelnivå | 16 |
| 4.2 Endre på tid før tömming | 16 |
| 5 Bilder av interiør | 17 |
| Vedlegg A Styreprogram | 20 |
| Vedlegg B Koblingsskjema og komponentliste | 35 |



1 Innledning

Kapittelet gir en kort beskrivelse av utstillingsmodellen “Ut og fly – størst verdi”.



Man skal ut å reise med fly og skal pakke kofferten. Det er mange ting man ønsker å ta med seg, men man må gjøre et utvalg siden det er 20 kg vektbegrensning på fly. En velger da å ta med seg de gjenstandene som gir størst verdi innen vektbegrensningen på 20 kg. I alt har man 11 gjenstander med ulik vekt og verdi som man skal velge blant.

Hver gjenstand (brikke) er merket med både vekt og verdi. Luftbordet er merket med den enkeltes gjenstands omriss, vekt og verdi.

Ved å trykke SJEKK-knappen på panelet i lokket av kofferten så får man en kort (5 sek.) statusrapport om hvordan man ligger an. Dette vises på en lysdioderekke til høyre på panelet. Grensen for de ulike statusverdiene er satt som følger:

| | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Kjempebra</i> | = 1700 | Grønn (maksimal verdi) |
| <i>Bra</i> | =/ > 1600 og < 1700 | Gul eller Grønn |
| <i>Kan bli bedre</i> | =/ > 1500 og < 1600 | Gul eller Grønn |
| <i>Mye å gå på</i> | =/ > 1400 og < 1500 | Gul eller Rød |
| <i>Prøv igjen</i> | < 1400 | Rød |

Dersom man trykker SJEKK-knappen mens det er overvekt vil alle lysdiodene blinke i ca. 5 sekunder.

Dersom brikkene på bordet ligger urørt på luftbordet i mer enn 60 sekunder vil bordet automatisk sørge for tømming. Brikkene skal da falle ned i oppsamlingsrommet foran. For å hindre tømming er det nok å flytte på en brikke slik at det skjer en forandring mht. vekt og verdi.



Hvordan går man frem for å løse oppdraget?


Dette er en typisk optimaliseringsoppgave hvor publikum må finne en strategi. En nærliggende strategi er å velge de gjenstandene som har størst verdi pr. vektenhet. Det betyr at deltagerne må gjøre et overslag over forholdet mellom verdi og vekt for hver gjenstand. Figuren under viser en oversikt over gjenstander og forholdstall for verdi og vekt.

| Objects | Weight [kg] | Worth [NOK] | Worth/Weight | Choice | Total weight [kg] | Total worth [NOK] |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| A | 4 | 250 | 62,50 | | 0 | 0 |
| B | 6 | 500 | 83,33 | 1 | 6 | 500 |
| C | 2 | 175 | 87,50 | 1 | 2 | 175 |
| D | 5,5 | 500 | 90,91 | 1 | 5,5 | 500 |
| E | 5 | 400 | 80,00 | 1 | 5 | 400 |
| F | 1 | 100 | 100,00 | | 0 | 0 |
| G | 3 | 200 | 66,67 | | 0 | 0 |
| H | 2,5 | 175 | 70,00 | | 0 | 0 |
| I | 1,5 | 125 | 83,33 | 1 | 1,5 | 125 |
| J | 4,5 | 250 | 55,56 | | 0 | 0 |
| K | 3,5 | 250 | 71,43 | | 0 | 0 |
| | | | | 5 | 20 | 1700 |

Det finnes en optimal løsning som gir en maksimal verdi i kofferten på kr. 1700,- med 5 gjenstander på til sammen 20 kg.

Figuren under antyder en strategi for å komme fram til maksimal verdi.

... å velge de brikkene med størst egenverdi (kr/kg)



$$1 = 100\text{kr}/1\text{kg} \quad 1+2 = 600\text{kr}/6,5\text{kg} \quad 1+2+3 = 775\text{kr}/8,5\text{kg} \quad 1+2+3+4 = 1275\text{kr}/14,5\text{kg}$$

$$1+2+3+4+5 = 1400\text{kr}/16\text{kg} \quad 1+2+3+4+5+6 = 1800\text{kr}/21\text{kg} \quad 1+2+3+4+5+10 = 1650\text{kr}/20\text{kg} \quad \text{BRA}$$

$$2+3+4+5+6 = 1700\text{kr}/20\text{kg} \quad \text{MAKS}$$

Man velger gjenstander i henhold til hvilke som har størst egenverdi. Dette går greit helt til man har valgt de 5 mest verdifulle gjenstandene 1+2+3+4+5 (16 kg). Dersom man nå velger den 6. mest verdifulle gjenstanden vil man passere vektgrensen og får overvekt (21 kg). Da kan man gjøre et kompromiss ved å velge den gjenstanden som fyller opp til vektbegrensingen. Dette er gjenstand 10 (4,0 kg 250 kr.). En oppnår da et resultat som er BRA (20,0 kg, 1650,- kr.), men ikke MAKS.

For å oppnå maksimal verdi så må man ta ut gjenstand 1, som har høyest egenverdi, da kan man legge opp i gjenstand 6 (5,0 kg, 400 kr.) som gir 20,0 kg og 1700,- kr. i verdi.


2 Montering, oppstart og service

2.1 Montering

Lokket er festet til sideveggene i kofferten ved hjelp av to avstivinger. Stram skruene slik at lokket blir stående i riktig stilling. **VIKTIG! Stram skruene (tork) slik at det ikke er fare for at lokket uforvarende faller ned å lukker kofferten og knuser små fingre (se piler for lokalisering av skruer på figuren til høyre).**

Det følger med to teleskopiske bein til kofferten slik at den kan skråstilles. Dette er nødvendig for at det skal være mulig å tømme bordet effektivt ved hjelp av trykkluft.

Monter og juster teleskopbeina slik at den svarte og grå delen blir ca. 9 cm lange og skru dem inn i bakkant av kofferten i særskilte hull for dette formålet (se bildet under). Test om helningen er stor nok slik at gjenstandene glir av bordet ved tømming. Testing gjøres ved at modellen startes, man legger på gjenstander og venter ca. 1 min. til vifta starter. Om de glir lett av så er bordet justert riktig. Om de blir liggende så økes lengden på teleskopbeina slik at helningen på bordet blir større. Det er sannsynligvis mest kritisk om tømming skal lykkes, når det er få brikker som ligger på bordet (f.eks. den minste brikkens ligger igjen alene). Om denne ikke skulle gli av så er det jo imidlertid ingen krise da en slik konfigurasjon vil neppe være til noen stor hjelp for neste bruker.



Dersom helningen på bordet er for stor, vil brikkene gli av uten trykkluft. Sørg for brikkene ligger stabilt når luftstrømmen ikke er aktiv.

Brikkene legges i oppsamlingsrommet i forkant med teksten opp slik at alle gjenstandene er lett synlig med vekt og verdi.



2.2 Oppstart og reset



Modellen startes ved å sette stikkontakten i veggen og slå på hovedbryteren som er bak til høyre. Mellom bryteren og nett-tilkoblingen sitter sikringsholderen. Ved skifte av sikring vippes holderen ut med et skrujern og sikringene erstattes med *trege* 1 A sikringer (5 x 20 mm). Det er viktig at de er trege, da raske sikringer han ha problemer med å håndtere startstrømmene til strømforsyningen.

2.3 Lyssetting

Siden hver gjenstand registreres ved at optiske sensorer blir tildekket, er det viktig at man bruker litt ekstra omtanke på belysning av modellen. Det er ønskelig at modellen blyses med så diffus lys som mulig, dvs. at det dannes minst mulig skarpe skygger når noen rekker armen ut over koferten. Dette kan lett oppnås ved å belyse bordet fra både høyre og venstre side av modellen. Det trengs ikke særlig sterkt lys for at modellen skal fungere tilfredsstillende.

NB! Ikke bruk lysstoffrør; disse blinker ca. 100 ganger i sekundet. Det er derfor sannsynlig at en eller flere av sensorene kalibreres idet lysstoffrøret er "mørkt".

Deteksjonen av gjenstandene skjer ved at en optisk sensor (LDR) midt under brikken detekterer at den er lagt på plass slik at den skygger for lyset. Ved oppstart av modellen vil alle sensorer bli automatisk kalibrert mht. den belysningen modellen har. **NB! Det er viktig at luftbordet er tømt når modellen slås på, og at ingenting skygger for belysningen av luftbordet. Dette gjelder bare idet modellen slås på.**

Dersom det oppstår problemer med at gjenstander som er lagt på bordet ikke registreres eller at skyggen fra en hånd gir uønsket registrering av gjenstand, så kan man vurdere å justere terskel-nivået for deteksjon (se avsnitt 4.1), ev. justere belysningen av bordet.

Dersom lyset i utstillingen slukkes om kvelden uten av modellen slås av, vil den tolke situasjonen som om alle brikkene dekker til bordet. Den vil derfor forsøke å tømme bordet etter ett minutt dersom det ikke skjer noen endring i brikke-plasseringen. Dette vil normalt gjentas hvert minutt helt til lyset kommer på igjen. For å unngå dette er det lagt inn en funksjon i programmet slik at bordet kun tømmes en gang for så å vente til lyset kommer på igjen.

Dersom samtlige brikker legges på bordet, noe små barn gjerne gjør, så vil det tømmes etter 60 sekunder som normalt.

2.4 Gjenstands-brikkene

Det følger med 2x11 gjenstands-brikker (eller bare brikker) merket med vekt og verdi. Brikkene er laget et svart materiale for å gi bedre marginer med hensyn til optisk deteksjon. Det følger med 2 sett dersom noen skulle forsvinne. Nye brikker kan ev. bestilles fra Science Project i London. Vennligst ta kontakt om det skulle bli aktuelt.

2.5 Oppdatering av programvare

Dersom det skulle oppstå problemer vennligst ta kontakt med Vitensenteret og beskriv ev. problemer som er oppstått (nkr@vitensenteret.com). Oppgradert programvare kan da oversendes og installeres av lokale teknikere.

Nedlasting og installasjon av programvare

Det er programeditoren til Arduino som benyttes. Denne hentes ned fra

<http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=main/software>

pakkes ut og installeres på en PC eller MAC. Aktuell versjon er i skrivende stund Arduino 1.8.9.

Slå på PC og plugg USB-kablene fra modellen inn i en USB-port. Kabelen for installasjonen skal være festet til venstre under panelet. Dra kabelen ut av hullet og koble den til en av USB-inngangene til PC'en/MAC'en.

For å sjekke om driverne er installert, kan du starte Arduino-editoren ved å velge ikonet vist til høyre. Man kommer da inn i editoren og får opp følgende vindu (bare øverste del er vist i figuren under).



Ved å velge *Verktøy (Tools)* fra menylinjen vil man få flere valg, deriblant *Kort (Board)* og *Port (Serial Port)*.

Kort – velg: *Arduino Mega or Mega 2560*

Port – velg: *COM <høyste nr.>*

Dersom driverne ikke er installert riktig vil man hos PC'er bare finne *COM 1* eller ingen (Serial Port er "grått"). I så tilfelle kan man gå til Kontrollpanel/System/Enhetsbehandling her skal det komme opp et alternativ i listen som heter *Porter*. Velger man denne vil man se noe i likhet med det som er vist på figuren over:


- ▷ Nettverkskort
- ▷ Porter (COM og LPT)
- ▷ Arduino Mega 2560 (COM13)
- ▷ Programvareenheter



Hvor Arduino Mega 2560 er tildelt en COM-port (f.eks. COM15), eller man skal få varsel om at det er oppdaget en ukjent port. I så fall høyre-klikker man på den ukjente porten og velger:

Oppdater driver programvare

... og man kommer inn i programvaren for installasjon av drivere. Her kan det være lurt å *peke på driverprogramvaren* i stedet for å velge *Automatisk*. Driverne ligger under Programfiler (x86)/Arduino/Drivers



For ytterligere hjelp gå til følgende side:

<http://www.arduino.cc/en/Guide/UnoDriversWindowsXP>


Installer ny programvare i “Ut og fly - størst verdi”

Programfilen for innlasting vil ha navnekonvensjonen:

Ut_og_fly_<Rev nr.>.ino den medfølgende er Ut_og_fly_<Rev nr.>.ino

For tiden er *Ut_og_fly_Rev 1.5.2.ino* gjeldende revisjon.

Programfilen hentes inn i Arduino editoren (IDE) ved å velge *File/Open*. Deretter kompileres og lastes filen over til den interne Arduino MEGA ved å velge *File/Upload* (pil mot høyre).




Programvaren kan lastes opp mens modellen er avslått siden Arduino Mega kortet får spenning via USB-kabelen. Den kan selvfølgelig også lastes opp mens modellen er påslått.

3 Kort beskrivelse av installasjonens oppbygning

3.1 Kontrollenhet

Kontrollenheten består av et Arduino MEGA 2650 kort med et skredderskydd shield-kort montert på toppen. Shield-kortet er forsynt med tre flatkabel tilkoblinger: Sensorer, Display og kabel til Bryter/LED. I tillegg tilføres Arduino-kortet 12 V like-spennin. Om nødvendig kan shield-kortet løftes av hovedkortet for inspeksjon. Ved montering er det viktig å sjekke at alle pinnene er kommet i riktig hylsekontakt (svart). Inspeksjon kan gjøres med et speil.



3.2 Lyssensorene (LDR)

Under hver gjenstands-markering på luftbordet er det montert en lyssensor. Denne ligge inne i en plastsylinder limt fast på baksiden av bordet med gjennomsiktig dobbeltsidig tape. Lysensorene er tilknyttet shield-kortet via den "runde" flatkabelen (merket "Sensorer" på bildet over). LDR'en danner en spenningsdeler sammen serie-motstandene på shield-kortet.



Hver LDR er montert på et lite kretskort som vist i figuren til venstre. Kortet sitter fast til sensorholderen ved at beina på LDR'en er loddet til kortet. Ved bytte av sensor løsnes holderen fra plata og beina loddes fra kortet. LDR'en kan så tas ut på framsiden av LDR-holderen.

3.3 Displaykortene

Displaykortene er utviklet av Science Project Ltd. Kortene er koblet i kjede slik at dataene sendes inn på seriell form i kortet lengst mot venstre for så å bevege seg over til kortet til høyre (slik kortene sees når panelet er løsnet og ligger over luftbordet).



3.4 Strømforsyningen (Power supply)

Strømforsyningen består av en 5 V forsyning som kan levere inntil 1,5 A og en 12 V forsyning som kan levere inntil 3,0 A. Arduino Mega forsynes med 12 V som reguleres ned til 5 V på kortet. Displaykortene forsynes med 5 og 12 V. Sammen med strømforsyningen er det montert et rele som slår av og på vifta.

3.5 Vifta

Vifte er ei standard centrifugalvifte som trekker inn luft fra undersiden. Det er derfor viktig at modellen har "frie luftveier" fra undersiden og ut i lokalet der modellen står.



4 Justering og feilretting

Dette kapitlet oppsummerer kjente problemer som kan oppstå. Kapittelet vil bli supplert etter som det ev. skulle dukke opp nye feil under bruk:

4.1 Feil belysning - justering av terskelnivå.

Ved uheldig belysning kan en få skarpe skygger fra en arm som strekkes ut mot panelet for å trykke på SJEKK-knappen. Dette vil i så fall kunne endre på resultatet og dermed også gi feil status.

Problemet løses enklest ved å sørge for å belyse luft-bordet slik at det ikke oppstår så skarpe skygger.

I enkelte spesielle tilfeller kan det være nødvendig å justere *terskelmarginen* i programmet. Lys-sensorene som ligger under luftbordet gir verdier fra 0 (svært lyst) til 1023 (helt mørkt). Ved oppstart måles lysintensiteten for hver enkelt sensor. Terskelverdien er den verdien der lysdetektoren detekterer en gjenstand. Terskelmarginen (LimMargin) er differansen mellom verdi som indikerer gjenstand på plass og nivå målt uten gjenstand. Dersom denne er for liten så vil modellen kunne registrere skygger fra f.eks. en arm, som en gjenstand.

For justering av terskelmargin (LimMargin), gjør slik:

1. Last opp programmet i IDE og identifiser følgende kodelinje:
int LimMargin = 300; // Her kan terskelnivået for deteksjon justeres
2. Dersom enkelte brikker ikke detekteres når de ligger på bordet, forsøk å *reduser verdien*
3. Dersom skyggen fra en hånd detekteres, forsøk å *øk verdien*



4.2 Endre på tid før tømming

Dersom det ikke har skjedd noe på bordet i løpet av 60 sekunder så vil vifta slås på og bordet tømmes. Om denne tiden oppleves for kort (eller for lang) kan den lett endres i programmet.

Finn parameteren TimeLimit i programmet (bruk søkefunksjonen). Default verdi er 150 som tilsvarer ca. 60 sek. Øke eller mink med 50 for å øke eller minke med 20 sek,

Etter endringen lastes programmet inn og modellen er klar for bruk.




5 Bilder av interiør

Nett-tilkobling og sikringer.




Power supply




Vi ser at det her er det ett sett med rekkeklemmer for tilkobling av 12V, 5 V og GND.

Sentrifugalvifte. Legg spesielt merke til hvilke rekkeklemmer som skal forbindes med 230 V (L og N) og jord (GND).




Sensorer. Bildet viser påmonterte lyssensorer under hver av markeringene av gjenstandene på luftbordet. Nederst i venstre hjørne er vist et nærbilde av sensoren montert i holderen.





Kontrollpanel.



Bryter/LED flatkablene er koblet opp slik. Hvert par består av en farget ledning i henhold til standard fargekoding og en grå ledning. Merk at de grå ledningene er pluss 12 V, mens de tilhørende fargete ledningene er koblet til kollektoren på drivertransistorene via en seriemotstand:

- Brun/Grå -> Bryter
- Fiolett/Grå -> Overvekt (Rød lysdiode)
- Blå/Grå -> Kjempebra (Grønn lysdiode)
- Grønn/Grå -> Bra (Gul (Grønn) lysdiode)
- Gul/Grå -> Kan bli bedre (Gul (Grønn) lysdiode)
- Oransje/Grå -> Mye å gå på (Gul (Rød) lysdiode)
- Rød/Grå -> Prøv igjen (Rød lysdiode)



Vedlegg A Styreprogram

// Programvare for Ut og Fly størst verdi - Utført for Norsk Jernbanemuseum
// Vitensenteret i Trondheim, v/Nils Kr. Rossing - 14.09.19
// Denne versjonen tar hensyn til at modellen kan bli størende i mål
// Den vi da røske bordet en gang og ikke mer.

```
// IO-port nummer
int LDR_0 = 10;
int LDR_1 = 9;
int LDR_2 = 8;
int LDR_3 = 7;
int LDR_4 = 6;
int LDR_5 = 5;
int LDR_6 = 4;
int LDR_7 = 3;
int LDR_8 = 2;
int LDR_9 = 1;
int LDR_10 = 0;

// Flagg for posisjoner som er tildekket
int LDR_0_F = 0;
int LDR_1_F = 0;
int LDR_2_F = 0;
int LDR_3_F = 0;
int LDR_4_F = 0;
int LDR_5_F = 0;
int LDR_6_F = 0;
int LDR_7_F = 0;
int LDR_8_F = 0;
int LDR_9_F = 0;
int LDR_10_F = 0;

// Avleste verdier for lyssensorer
int LL_0;
int LL_1;
int LL_2;
int LL_3;
```



```
int LL_4;
int LL_5;
int LL_6;
int LL_7;
int LL_8;
int LL_9;
int LL_10;

// Vekt, verdi og terskelverdier
int W_1_0 = 10;
int V_1_0 = 100;
int Lim_1_0 = 200; //750; // Terskelverdi LDR - Vekt 1,0 kg, verdi 100 kr.
int W_1_5 = 15;
int V_1_5 = 125;
int Lim_1_5 = 200; //900; // Terskelverdi LDR - Vekt 1,5 kg, verdi 125 kr.
int W_2_0 = 20;
int V_2_0 = 175;
int Lim_2_0 = 200; //900; // Terskelverdi LDR - Vekt 2,0 kg, verdi 175 kr.
int W_2_5 = 25;
int V_2_5 = 175;
int Lim_2_5 = 200; //950; // Terskelverdi LDR - Vekt 2,5 kg, verdi 175 kr.
int W_3_0 = 30;
int V_3_0 = 200;
int Lim_3_0 = 200; //600; // Terskelverdi LDR - Vekt 3,0 kg, verdi 200 kr.
int W_3_5 = 35;
int V_3_5 = 250;
int Lim_3_5 = 200; //900; // Terskelverdi LDR - Vekt 3,5 kg, verdi 250 kr.
int W_4_0 = 40;
int V_4_0 = 250;
int Lim_4_0 = 200; //700; // Terskelverdi LDR - Vekt 4,0 kg, verdi 250 kr.
int W_4_5 = 45;
int V_4_5 = 250;
int Lim_4_5 = 200; //950; // Terskelverdi LDR - Vekt 4,5 kg, verdi 250 kr.
int W_5_0 = 50;
int V_5_0 = 400;
int Lim_5_0 = 200; //600; // Terskelverdi LDR - Vekt 5,0 kg, verdi 400 kr.
int W_5_5 = 55;
int V_5_5 = 500;
```



```
int Lim_5_5 = 200; //600; // Terskelverdi LDR - Vekt 5,5 kg, verdi 500 kr.
intW_6_0=60;
int V_6_0 = 500;
int Lim_6_0 = 200; //900; // Terskelverdi LDR - Vekt 6,0 kg, verdi 500 kr.
int LimMargin = 300; // Her kan terskelmarginen for deteksjon justeres
int LimMarginDark = 600; // Her kan terskelverdien for slukket utstilling settes
int darkFlag = 0; // Registrerer om rommet er mÅ,rkt over tid

// Variable som holder de ulike
// sifferne som skal vises pÅ¥ display
int Siffer_1_kg = 0;
int Siffer_10_kg = 0;
int Siffer_100_kg = 0;
int Siffer_1_kr = 0;
int Siffer_10_kr = 0;
int Siffer_100_kr = 0;
int Siffer_1000_kr = 0;

// Variable for ulik bruk
int Total_Weight = 0;
int Total_Verdi = 0;
int Old_Weight =0;
volatile int OnTime = 0;
int vent = 100;

int pinCLK = 13;
int pinSDI = 12;
int pinLE = 11;
int pin_OE = 10;
int pinSpare = 3;
int pinCheck = 2;

int Check;

volatile int Overweight = 33;
volatile int Run_flag = LOW;

int Best = 31;
```



```
int Best_Verdi = 1700;
int Nest_Best = 29;
int Nest_Best_Verdi = 1600;
int Bra = 27;
int Bra_Verdi = 1500;
int Daarlig = 25;
int Daarlig_Verdi = 1400;
int Daarligst = 23;
int Vifte = 22;

int Rest = 0;
int TimeLimit = 150; // 50 tilsvarer ca. 20 sek. 150 tilsvarer ca. 60 sek.
int ActiveFlagg = 0;
int BlinkTid = 2;
int Sjekk = 0;

volatile char n, m;
volatile int i;
int ant_loop = 0;
int Sif[7];
byte SifCon[10];

void setup()
{
  pinMode(Daarligst, OUTPUT); // Pinne 23 (RÅ,d)
  pinMode(Daarlig, OUTPUT); // Pinne 25 (Gul)
  pinMode(Bra, OUTPUT); // Pinne 27 (Gul)
  pinMode(Nest_Best, OUTPUT); // Pinne 29 (Gul)
  pinMode(Best, OUTPUT); // Pinne 31 (GrÅ,nn)
  pinMode(Overweight, OUTPUT); // Pinne 33 (RÅ,d)
  pinMode(Check, INPUT); // Pinne 8
  pinMode(pinCLK, OUTPUT); // Pinne 13
  pinMode(pinSDI, OUTPUT); // Pinne 12
  pinMode(pinLE, OUTPUT); // Pinne 11
  pinMode(pin_OE, OUTPUT); // Pinne 10
  pinMode(Vifte, OUTPUT); // Pinne 22
  pinMode(pinSpare, INPUT); // Pinne 2 (Interrupt 0 inngang SPARE)
  pinMode(pinCheck, INPUT); // Pinne 3 (Interrupt 1 inngang CHECK)
```



```
attachInterrupt(0, Status, FALLING); // Attach interrupt to pin 3

digitalWrite(pin_OE, LOW);
digitalWrite(pinLE, LOW);

SifCon[0] = B11111100; // 0 (ABCDEFG DP)
SifCon[1] = B01100000; // 1 (ABCDEFG DP)
SifCon[2] = B11011010; // 2 (ABCDEFG DP)
SifCon[3] = B11110010; // 3 (ABCDEFG DP)
SifCon[4] = B01100110; // 4 (ABCDEFG DP)
SifCon[5] = B10110110; // 5 (ABCDEFG DP)
SifCon[6] = B10111110; // 6 (ABCDEFG DP)
SifCon[7] = B11100000; // 7 (ABCDEFG DP)
SifCon[8] = B11111110; // 8 (ABCDEFG DP)
SifCon[9] = B11110110; // 4 (ABCDEFG DP)

Serial.begin(9600);

CalibrationLDR();

Serial.println("Utgave: Ut_og_fly_Rev_1_5_2 - 14.09.19");

}

void loop() {

// Sjekk om sensor er tildekket,
// legg til eller trekk fra riktig vekt og verdi

// Serial.print("LOOP: ");
// Serial.print(ant_loop);
// ant_loop++;

LL_0 = analogRead(LDR_0); // Read analog LDR 0

if((LL_0 > Lim_1_0) && (LDR_0_F == 0))
```



```
{  
    Total_Weight = Total_Weight + W_1_0;  
    Total_Verdi = Total_Verdi + V_1_0;  
    LDR_0_F = 1;  
    delay(vent);  
}  
  
else if ((LL_0 < Lim_1_0) && (LDR_0_F == 1))  
{  
    Total_Weight = Total_Weight - W_1_0;  
    Total_Verdi = Total_Verdi - V_1_0;  
    LDR_0_F = 0;  
    delay(vent);  
}  
  
LL_1 = analogRead(LDR_1); // Read analog LDR 1  
  
if ((LL_1 > Lim_1_5) && (LDR_1_F == 0))  
{  
    Total_Weight = Total_Weight + W_1_5;  
    Total_Verdi = Total_Verdi + V_1_5;  
    LDR_1_F = 1;  
    delay(vent);  
}  
  
else if ((LL_1 < Lim_1_5) && (LDR_1_F == 1))  
{  
    Total_Weight = Total_Weight - W_1_5;  
    Total_Verdi = Total_Verdi - V_1_5;  
    LDR_1_F = 0;  
    delay(vent);  
}  
  
LL_2 = analogRead(LDR_2); // Read analog LDR 2  
  
if ((LL_2 > Lim_2_0) && (LDR_2_F == 0))  
{  
    Total_Weight = Total_Weight + W_2_0;  
    Total_Verdi = Total_Verdi + V_2_0;  
    LDR_2_F = 1;
```

```

delay(vent);
}

else if ((LL_2 < Lim_2_0) && (LDR_2_F == 1))
{
    Total_Weight = Total_Weight - W_2_0;
    Total_Verdi = Total_Verdi - V_2_0;
    LDR_2_F = 0;
    delay(vent);
}

LL_3 = analogRead(LDR_3); // Read analog LDR 3

if ((LL_3 > Lim_2_5) && (LDR_3_F == 0))
{
    Total_Weight = Total_Weight + W_2_5;
    Total_Verdi = Total_Verdi + V_2_5;
    LDR_3_F = 1;
    delay(vent);
}

else if ((LL_3 < Lim_2_5) && (LDR_3_F == 1))
{
    Total_Weight = Total_Weight - W_2_5;
    Total_Verdi = Total_Verdi - V_2_5;
    LDR_3_F = 0;
    delay(vent);
}

LL_4 = analogRead(LDR_4); // Read analog LDR 4

if ((LL_4 > Lim_3_0) && (LDR_4_F == 0))
{
    Total_Weight = Total_Weight + W_3_0;
    Total_Verdi = Total_Verdi + V_3_0;
    LDR_4_F = 1;
    delay(vent);
}

else if ((LL_4 < Lim_3_0) && (LDR_4_F == 1))
{
}

```



```
Total_Weight = Total_Weight - W_3_0;
Total_Verdi = Total_Verdi - V_3_0;
LDR_4_F = 0;
delay(vent);
}

LL_5 = analogRead(LDR_5); // Read analog LDR 5

if ((LL_5 > Lim_3_5) && (LDR_5_F == 0))
{
    Total_Weight = Total_Weight + W_3_5;
    Total_Verdi = Total_Verdi + V_3_5;
    LDR_5_F = 1;
    delay(vent);
}
else if ((LL_5 < Lim_3_5) && (LDR_5_F == 1))
{
    Total_Weight = Total_Weight - W_3_5;
    Total_Verdi = Total_Verdi - V_3_5;
    LDR_5_F = 0;
    delay(vent);
}

LL_6 = analogRead(LDR_6); // Read analog LDR 6

if ((LL_6 > Lim_4_0) && (LDR_6_F == 0))
{
    Total_Weight = Total_Weight + W_4_0;
    Total_Verdi = Total_Verdi + V_4_0;
    LDR_6_F = 1;
    delay(vent);
}
else if ((LL_6 < Lim_4_0) && (LDR_6_F == 1))
{
    Total_Weight = Total_Weight - W_4_0;
    Total_Verdi = Total_Verdi - V_4_0;
    LDR_6_F = 0;
    delay(vent);
```

}

LL_7 = analogRead(LDR_7); // Read analog LDR 7

```

if ((LL_7 > Lim_4_5) && (LDR_7_F == 0))
{
    Total_Weight = Total_Weight + W_4_5;
    Total_Verdi = Total_Verdi + V_4_5;
    LDR_7_F = 1;
    delay(vent);
}

else if ((LL_7 < Lim_4_5) && (LDR_7_F == 1))
{
    Total_Weight = Total_Weight - W_4_5;
    Total_Verdi = Total_Verdi - V_4_5;
    LDR_7_F = 0;
    delay(vent);
}

```

LL_8 = analogRead(LDR_8); // Read analog LDR 8

```

if ((LL_8 > Lim_5_0) && (LDR_8_F == 0))
{
    Total_Weight = Total_Weight + W_5_0;
    Total_Verdi = Total_Verdi + V_5_0;
    LDR_8_F = 1;
    delay(vent);
}

else if ((LL_8 < Lim_5_0) && (LDR_8_F == 1))
{
    Total_Weight = Total_Weight - W_5_0;
    Total_Verdi = Total_Verdi - V_5_0;
    LDR_8_F = 0;
    delay(vent);
}

```

LL_9 = analogRead(LDR_9); // Read analog LDR 9



```
if((LL_9 > Lim_5_5) && (LDR_9_F == 0))
{
    Total_Weight = Total_Weight + W_5_5;
    Total_Verdi = Total_Verdi + V_5_5;
    LDR_9_F = 1;
    delay(vent);
}

else if ((LL_9 < Lim_5_5) && (LDR_9_F == 1))
{
    Total_Weight = Total_Weight - W_5_5;
    Total_Verdi = Total_Verdi - V_5_5;
    LDR_9_F = 0;
    delay(vent);
}

LL_10 = analogRead(LDR_10); // Read analog LDR 9

if((LL_10 > Lim_6_0) && (LDR_10_F == 0))
{
    Total_Weight = Total_Weight + W_6_0;
    Total_Verdi = Total_Verdi + V_6_0;
    LDR_10_F = 1;
    delay(vent);
}

else if ((LL_10 < Lim_6_0) && (LDR_10_F == 1))
{
    Total_Weight = Total_Weight - W_6_0;
    Total_Verdi = Total_Verdi - V_6_0;
    LDR_10_F = 0;
    delay(vent);
}

// Serial.print("LL_0: "); Serial.print(LL_0); Serial.print(" Lim_1_0: "); Serial.println(Lim_1_0);
// Serial.print("LL_1: "); Serial.print(LL_1); Serial.print(" Lim_1_5: "); Serial.println(Lim_1_5);
// Serial.print("LL_2: "); Serial.print(LL_2); Serial.print(" Lim_2_0: "); Serial.println(Lim_2_0);
// Serial.print("LL_3: "); Serial.print(LL_3); Serial.print(" Lim_2_5: "); Serial.println(Lim_2_5);
// Serial.print("LL_4: "); Serial.print(LL_4); Serial.print(" Lim_3_0: "); Serial.println(Lim_3_0);
// Serial.print("LL_5: "); Serial.print(LL_5); Serial.print(" Lim_3_5: "); Serial.println(Lim_3_5);
```

```

// Serial.print("LL_6: "); Serial.print(LL_6); Serial.print(" Lim_4_0: "); Serial.println(Lim_4_0);
// Serial.print("LL_7: "); Serial.print(LL_7); Serial.print(" Lim_4_5: "); Serial.println(Lim_4_5);
// Serial.print("LL_8: "); Serial.print(LL_8); Serial.print(" Lim_5_0: "); Serial.println(Lim_5_0);
// Serial.print("LL_9: "); Serial.print(LL_9); Serial.print(" Lim_5_5: "); Serial.println(Lim_5_5);
// Serial.print("LL_10: "); Serial.print(LL_10); Serial.print(" Lim_6_0: "); Serial.println(Lim_6_0);
// delay(1000);

// Beregner sifrene i vekten
Siffer_100_kg = (Total_Weight/100);
Siffer_10_kg = ((Total_Weight - 100*Siffer_100_kg)/10);
Siffer_1_kg = (Total_Weight - 100*Siffer_100_kg - 10*Siffer_10_kg);

Sif[6] = char(Siffer_100_kg); // Adder 48 for Å angi ASCII-verdien
Sif[5] = char(Siffer_10_kg); // Adder 128 for Å angi punkt ved sifferet
Sif[4] = char(Siffer_1_kg); // Adder 48 for Å angi ASCII-verdien

// Beregner sifrene i krondeverdien
Siffer_1000_kr = (Total_Verdi/1000);
Siffer_100_kr = ((Total_Verdi - 1000*Siffer_1000_kr)/100);
Siffer_10_kr = ((Total_Verdi - 1000*Siffer_1000_kr - 100*Siffer_100_kr)/10);
Siffer_1_kr = (Total_Verdi - 1000*Siffer_1000_kr - 100*Siffer_100_kr - 10*Siffer_10_kr);

Sif[3] = char(Siffer_1000_kr); // Adder 48 for Å angi ASCII-verdien
Sif[2] = char(Siffer_100_kr); // Adder 48 for Å angi ASCII-verdien
Sif[1] = char(Siffer_10_kr); // Adder 48 for Å angi ASCII-verdien
Sif[0] = char(Siffer_1_kr); // Adder 48 for Å angi ASCII-verdien

BigDisplay(); // Skriv vekt til display

if (Old_Weight != Total_Weight)
{
    // Serial.println("Vekten er forandret");
    OnTime = 0;
    ActiveFlagg = 1;
    Old_Weight = Total_Weight; // Oppdaterer gammelverdi
}
else
{

```



```
OnTime = OnTime + 1;  
}  
  
// Avslutt og tÅm bordet dersom det er gÃ¥tt tilstrekkelig lang tid siden noe har skjedd  
  
if ((OnTime > TimeLimit) && (ActiveFlagg == 1))  
{  
    Rydd_bordet();  
    ActiveFlagg = 0;  
    OnTime = 0;  
    Old_Weight = 0;  
}  
else if ((OnTime > TimeLimit) && (ActiveFlagg == 0))  
{  
    OnTime = 0;  
}  
  
// Serial.print(" ActiveFlagg = ");  
// Serial.print(ActiveFlagg);  
// Serial.print(" Total vekt: ");  
// Serial.print(Total_Weight);  
// Serial.print(" Old vekt = ");  
// Serial.print(Old_Weight);  
// Serial.print(" OnTime = ");  
// Serial.println(OnTime);  
  
// Registrerer overvekt  
  
if (Total_Weight > 200)  
{  
    digitalWrite(Overweight, HIGH);  
}  
else  
{  
    digitalWrite(Overweight, LOW);  
}
```



```
delay(100);

}

void Status ()
{
    if (Total_Weight > 200)
    {
        for (n = 0; n < 4; n++) // Blinkende lys ved overvekt
        {
            digitalWrite (Best, HIGH); // Alarm
            digitalWrite (Nest_Best, HIGH);
            digitalWrite (Bra, HIGH);
            digitalWrite (Daarlig, HIGH);
            digitalWrite (Daarligst, HIGH);
            digitalWrite (Overweight, HIGH);

            for(i=0 ; i<30 ; i++) {delayMicroseconds(16383);} // ca. 0,5 sek.

            digitalWrite (Best, LOW); // Alarm
            digitalWrite (Nest_Best, LOW);
            digitalWrite (Bra, LOW);
            digitalWrite (Daarlig, LOW);
            digitalWrite (Daarligst, LOW);
            digitalWrite (Overweight, LOW);

            for(i=0 ; i<30 ; i++) {delayMicroseconds(16383);} // ca. 0,5 sek.

        }
    }
    else
    {
        if (Total_Verdi == Best_Verdi)           digitalWrite (Best, HIGH);
        if ((Nest_Best_Verdi <= Total_Verdi) && (Total_Verdi < Best_Verdi)) digitalWrite (Nest_Best, HIGH);
        if ((Bra_Verdi <= Total_Verdi) && (Total_Verdi < Nest_Best_Verdi)) digitalWrite (Bra, HIGH);
        if ((Daarlig_Verdi <= Total_Verdi) && (Total_Verdi < Bra_Verdi))  digitalWrite (Daarlig, HIGH);
        if (Total_Verdi < Daarlig_Verdi)          digitalWrite (Daarligst, HIGH);

        for(i=0 ; i<200 ; i++) {delayMicroseconds(16383);} // ca. 3 sek.
    }
}
```



```
digitalWrite (Best, LOW);
digitalWrite (Nest_Best, LOW);
digitalWrite (Bra, LOW);
digitalWrite (Daarlig, LOW);
digitalWrite (Daarligst, LOW);

}

}

void Rydd_bordet ()
{
int LMD;
LMD = LimMarginDark;
if((LL_0 > LMD) && // Sjekk om alle sensorene er mÅ,rke
(LL_1 > LMD) && // Dette kan enten skyldes at alle brikkene
(LL_2 > LMD) && // ligger mÅ bordet og det mÅ tÅ,mmes
(LL_3 > LMD) && // Eller rommet er mÅ,rkt og det trengs ikke Å tÅ,mmes.
(LL_4 > LMD) && // Ved mÅ,rkt rom forsÃ,kes tÅ,mt en gang
(LL_5 > LMD) && // men ikke flere.
(LL_6 > LMD) &&
(LL_7 > LMD) &&
(LL_8 > LMD) &&
(LL_9 > LMD) &&
(LL_10 > LMD))
{
if(darkFlag == 0)
{
digitalWrite (Vifte, HIGH);
Serial.print("Rydder bordet");
delay(4000);
digitalWrite (Vifte, LOW);
darkFlag = 1;
}
}
else
{
digitalWrite (Vifte, HIGH);
}
```



```
Serial.print("Rydder bordet");
delay(4000);
digitalWrite (Vifte, LOW);
darkFlag = 0;
}

}

void CalibrationLDR()
{
    Lim_1_0 = analogRead(LDR_0) + LimMargin; // Read analog LDR 0
    Lim_1_5 = analogRead(LDR_1) + LimMargin; // Read analog LDR 1
    Lim_2_0 = analogRead(LDR_2) + LimMargin; // Read analog LDR 2
    Lim_2_5 = analogRead(LDR_3) + LimMargin; // Read analog LDR 3
    Lim_3_0 = analogRead(LDR_4) + LimMargin; // Read analog LDR 4
    Lim_3_5 = analogRead(LDR_5) + LimMargin; // Read analog LDR 5
    Lim_4_0 = analogRead(LDR_6) + LimMargin; // Read analog LDR 6
    Lim_4_5 = analogRead(LDR_7) + LimMargin; // Read analog LDR 7
    Lim_5_0 = analogRead(LDR_8) + LimMargin; // Read analog LDR 8
    Lim_5_5 = analogRead(LDR_9) + LimMargin; // Read analog LDR 9
    Lim_6_0 = analogRead(LDR_10) + LimMargin; // Read analog LDR 10
}

void BigDisplay ()
{
    // unsigned char tall;
    byte tall;
    char c = 0;

    digitalWrite(pinCLK, LOW);
    delay(250);
    for (n = 6; n > -1; n--)
    {
        tall = SifCon[Sif[n]];
        if (n == 5) tall = tall + 1;
        // Serial.println(int(tall));
        for (m = 0; m < 8; m++)


```



```
{  
//Serial.println(int(tall));  
if (tall & 128)  
{  
    digitalWrite(pinSDI, HIGH);  
}  
else  
{  
    digitalWrite(pinSDI, LOW);  
}  
delayMicroseconds(100);  
tall = tall << 1;  
digitalWrite(pinCLK, HIGH); // Clocking bit into shiftregister  
delayMicroseconds(100);  
digitalWrite(pinCLK, LOW);  
}  
delay(1);  
}  
  
digitalWrite(pinLE,HIGH); // Latch display data  
delayMicroseconds(200);  
digitalWrite(pinLE,LOW);  
}
```

Vedlegg B Koblingsskjema og komponentliste

Rev. 08.09.2019





Komponenter for display, sensorer og kontroll

| Number | Description | Type | Supplier (no.) |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Display cards (4 pcs.) | | | |
| 2 | Display card (24 siffer) | SC | Science Project |
| 7 - | LED Driver | TLC5916IN | RS Norway 812-3978 |
| 7 - | Sockets | 16 pin DIL | RS Norway 702-0688 |
| 7 - | Axial Metal Film Resistor | 910 Ohm 1% 0,6 W | RS Norway 148-499 |
| 2 - | 100uF 50 V | 3,5 mm pitch | RS Norway 519-4330 |
| 2 - | 100uF 16V | 2,5 mm pitch | RS Norway 519-3949 |
| 7 - | Capacitor Ceramic | 100 nF 50 V | RS Norway 653-0181 |
| 2 - | REG 9V | 9W Switching Reg. 12-36 V DC input | RS Norway 666-4376 |
| 2 - | Row Straight PCB Header | 2,54 mm Pitch 10 Way 2 | RS Norway 745-7059 |
| 2 check | Straight PCB Terminal | 5 mm Pitch 36 Way | RS Norway 433-163 |
| 2 check | Straight Terminal Block | 5 mm Pitch 36 Way Right Angle | RS Norway 433-157 |
| 7 | Display (Green) | SA23-12GWA | ELFA 75-500-71 |
| 2 | Jumper 5 lead | | |
| Wiring | | | |
| 25 m | Wire (red) | LIY 0,25mm2 | ELFA 55-204-24 |
| 25 m | Wire (blue) | LIY 0,25mm2 | ELFA 55-204-32 |
| 25 m | Wire (green) | LIY 0,25mm2 | ELFA 55-204-65 |
| 25 m | Wire (yellow) | LIY 0,25mm2 | ELFA 55-204-40 |
| 1,2 | Heat Shrink Tubing | 1,5 mm | ELFA 55-167-00 |
| 1,2 | Heat Shrink Tubing | 3,0 mm | ELFA 55-167-10 |
| 80 cm | Ribbon cable | 12 twisted par width 33 mm | ELFA 55-670-45 |
| 1 | Header (female) | 2 x 12 | RS 832-3657 |
| 1 | Header (male) | 2 x 12 | RS 832-3597 |
| 1 | Header (female) | 2 x 8 | RS 454-2508 |
| 1 | Header (male) | 2 x 8 | RS 832-3500 |
| 1 | Header (female) | 1 x 5 stiftlist | ELFA |
| 3 | Ribbon cable holders | Width 50 mm | ELFA 55-467-82 |
| 2 | Ribbon cable holders | Width 30 mm | ELFA 55-467-81 |
| Controller and driver | | | |
| 1 check | Arduino | MEGA2560 | Kult og Billig |
| 1 | Shield card | Special made | ITEAD studio |
| 2 | Red LED (large) | LED 20 mm red, DLC2-6ID | ELFA 75-035-36 |
| 3 | Yellow LED (large) | LED 20 mm yellow, DLC2-6YD | ELFA 75-035-37 |
| 1 | Green LED (large) | LED 20 mm green, DLC2-6SGD | ELFA 75-014-32 |
| 11 | LDR | A 9050 13 | ELFA 60-289-50 |
| 5 | Driver transistor | BC547C | ELFA 71-014-61 |
| 1 | Driver transistor fan | FDU8580 | Chipsic |
| 6 | Resistor | 150 Ohm | ELFA 60-103-91 |
| 6 OK | Resistor | 10 kOhm | ELFA 60-502-44 |
| 1 | Relay | 230 V | ELFA 37-070-56 |
| Air table | | | |
| 1 | Centrifugal fan | G2E108-AA01-50 | RS Components |
| Power supply | | | |
| 1 pcs | Power supply 12 V 2,1 A | TXM 025-112 | RS 770-3260 |
| 1 pcs | Power supply 5 V 3 A | TXM 015-105 | RS 770-3248 |
| 1 pcs check | Power connector | Plugg C14+ fuseholder + switch | ELFA 43-499-29 |
| 1 pcs check | Power connector | Cabinet Cabel | ELFA 43-306-78 |
| 4 m | Power distribution cable | Control cable | ELFA 55-736-59 |
| 1 | Switch | MP0042/2 | ELFA 35-069-20 |



Heftet gir en kortfattet orientering om bruk og vedlikehold av installasjonen "Ut og fly - størst verdi" som er utviklet som et delprosjekt under Abel-fond-prosjektet som startet i 2011 og avsluttes ved årsskiftet 2015/16. *Utvikling av rike interaktive installasjoner for bruk ved Vitensenter* har vært et samarbeid mellom Vitensenteret i Trondheim og VilVite i Bergen.

Dette eksemplaret er bygget for Jernbanemuseet på Hamar av Science Project og Vitensenteret i Trondheim. Utstillingsmodellen er levert september 2019.